

FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

INMUEBLE No MZ 028

Código Nacional

Hoja 1 PR 035

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	KR 3 12 D 93	1.2. Otros nombres	N.A.
1.3. Pertenece a valoración colectiva	No	1.4. Nombre	N.A.

2. CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	Inmueble
2.3. Grupo	Arquitectónico	2.4. Subgrupo	Arquitectura habitacional
2.5. Categoría	Vivienda urbana	2.6. Subcategoría	Vivienda unifamiliar

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá	3.2. Municipio	Bogotá D.C.
3.3. Nomenclatura	KR 3 12 D 93	3.4. Nomenclatura antigua	N.A.
3.5. Barrio	La Catedral	3.6. Código Barrio	003110
3.7. Dentro de sector urbano histórico	Si	3.8. Nombre sector urbano	Sector Urbano Antiguo
3.9. No. de manzana	028	3.10. No. de predio	035
3.11. CHIP	AAA0032OMUH	3.12. Localidad	Candelaria
3.13. Dentro de perímetro urbano	Si	3.14. UPZ	94
3.15. Nombre UPZ	Candelaria		

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE

4.1. Características del predio		Área del predio (m2)	308,1
Frente (ml)	16,0	Área ocupada (m2)	308,1
Fondo (ml)	17,1	Área libre (m2)	0,0
4.2. Características edificación			
	1	2	3
Número de pisos		X	
Uso por piso	Servicios	Servicios	N.A.

5. INFORMACIÓN CATASTRAL

5.1. Cédula catastral	15 3 31	5.2. Matrícula inmobiliaria	050C01215273
5.3. Clase de predio	No PH	5.4. Destino económico	Comercio en corredor
5.5. Tipo de propiedad	Particular	5.6. Avaluo Catastral	622746000
5.7. Valor referencia terreno m2	\$ 1.500.000		

6. NORMATIVIDAD VIGENTE

6.1. POT-PBOT-EOT	POT	6.2. Enlace documento	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769
6.3. Reglamentación	Decretos 469 de 2003 y 492 de 2007		
6.4. Declaratoria BIC (si/no)	Si	6.5. Ambito declaratoria	Distrital
6.6. Acto admin que declara	Decreto 678 de 1994	6.7. Nivel de Intervención	N2-T1-G1
6.8. Aplicable a	N.A.		

7. OBSERVACIONES

N.A.

8. LOCALIZACIÓN

9. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



Fuente: Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

10. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO
11. FOTOGRAFÍA ANTIGUA


NO DOCUMENTADO

Fuente: Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

Fuente: No documentado

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 1
	Fecha:	2016-2017		
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003110028035	de 5
	Fecha:	2018		

FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

INMUEBLE No MZ 028

Código Nacional

Hoja 2 PR 035

12. ORIGEN

12.1. Fecha	No documentado	12.2. Siglo	XX
12.3. Momento histórico	Comienzos	12.4. Periodo histórico	Republicano
12.5. Diseñador (es)	No documentado	12.6. Constructor (es)	No documentado
12.7. Fundador (es)	No documentado	12.8. Filiación	No documentado
12.9. Influencia	No documentado	12.10. Uso original	Residencial

13. OCUPACIÓN ACTUAL

	Propiedad	Admin	Arriendo	Comodato	Tenencia	Poseción
Ocupación actual	X					

Observaciones N.A.

	PROPIETARIO	OCUPANTE
13.1. Nombre/ Razón social	María Esperanza Latorre de Contreras	Jaime Contreras Latorre
13.2. Tipo de documento	Cédula de ciudadanía	Cédula de ciudadanía
13.3. Número documento	41738148	79793087
13.4. Dirección	No documentado	KR 3 12 D 93
13.5. Departamento	No documentado	Bogotá D.C.
13.6. Municipio	No documentado	Bogotá
13.7. Teléfono	No documentado	2842774
13.8. Correo electrónico	No documentado	No documentado


14. DESCRIPCIÓN

Inmueble de dos pisos paramentado en un predio esquinero de forma irregular, cuyas dimensiones son: frente de 16,00 m y fondo de 17,10 m, logrando una proporción de 1 a 1,06 veces aproximadamente, con frente sobre la Carrera 3 y la Calle 12 D. El predio está constituido por un volumen en la esquina de patio central y 2 volúmenes separados por un patio al lado occidental. Desde la Carrera 3 se accede al inmueble a través de un zaguán central que comunica con el patio principal, de este parte una circulación lateral que comunica con el patio que divide los otros dos volúmenes. Un local que se localiza en la esquina y 2 locales más, uno sobre la Carrera y otro sobre la Calle, conforman el inmueble. Sus fachadas constan de un cuerpo con vanos rectangulares verticales y alero de cubierta de canes a la vista. La fachada sobre la Carrera 3 está formada por el vano central de acceso que posee una portada en piedra actualmente pintada, al lado norte de este se localizan 2 vanos de ventana con reja en forma de pecho de paloma y un vano de puerta perteneciente al local comercial, al lado contrario se ubican un vano de puerta y uno de ventana que son posibles modificaciones y que hacen parte de otro local. La fachada sobre la Calle 12 D cuenta con 2 vanos de acceso, uno a cada extremo y 3 vanos de ventana centrales, estos igualmente poseen una reja de pecho de paloma. Su sistema estructural son muros de carga y su cubierta es a 2 aguas. Los materiales de sus muros son en ladrillo con revestimiento de pañete y pintura y su cubierta es en teja de barro, sin embargo la cubierta agregada en su patio es en sus patios es una marquesina de teja translúcida. Su carpintería de puertas y ventanas de las fachadas se conserva en madera, a excepción de los modificados en el local de la fachada sobre la Carrera 3 cuyos marcos y puertas son metálicos.

15. OBSERVACIONES

Los períodos corresponden a la clasificación propuesta por el Manual de inventario Inmueble expedido por el Ministerio de cultura. Las épocas y siglos identificados en las fichas son aproximados, clasificados de acuerdo con sus características del lenguaje arquitectónico, estructura y materiales correspondientes. No obedecen a un estudio exhaustivo de cada inmueble, su precisión será realizada por el estudio histórico que se exige en la presentación de requisitos para su intervención.

16. FOTOGRAFÍAS INTERIORES



Fuente: Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble

17. RESEÑA HISTÓRICA

Inmueble construido a comienzos del siglo XX perteneciente al período republicano. Destinado para vivienda, en él funcionó un inquilinato, y actualmente tiene uso mixto ya que es un hostel pero posee locales comerciales en sus espacios de fachada. No se conoce su autor o constructor y hoy es propiedad de María Esperanza Latorre de Contreras. Además es un inmueble reconocido por localizarse dentro del Centro Histórico de la ciudad, cuya manzana esta sobre el eje ambiental de la Avenida Jiménez cerca al Parque de los Periodistas; esta antiguamente era borde del Río San Francisco y de la Quebrada San Bruno, razón de la irregularidad de su morfología urbana. A principios de siglo XX el predio era ocupado por la tipología actual de patio central y dos volúmenes separados por un patio, al lado occidental, como se aprecia en la aerofotografía de 1936; su manzana y las manzanas colindantes estaban conformadas por viviendas similares de patios centrales y laterales. A mediados de siglo el volumen permaneció sin modificaciones, sin embargo, dos de las viviendas de la manzana fueron reemplazadas por construcciones en altura, como se evidencia en la aerofotografía de 1953. Al finalizar el siglo el cambio más significativo fue la cubierta que se agregó al patio central, en la manzana, sin embargo, aumentó la demolición de construcciones del período republicano y la construcción de edificios modernos o implementación de parqueaderos, como sucedió con 2 de las casas colindantes al lado occidente del inmueble, por otra parte, en la manzana sobre la Avenida Jiménez fueron reemplazadas varias viviendas por el Parque de la Independencia, hoy Parque de los Periodistas. No se conocen datos de solicitudes de intervención ni de antecedentes de archivo.

Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 2
Fecha:	2018		
Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003110028035	de 5
Fecha:	2018		

18. PLANIMETRÍA (PLANTA ARQUITECTÓNICA)




Planta primer piso

FUENTE:

Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble



Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 3
Fecha:	2016-2017	003110028035	de 5
Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble		
Fecha:	2018		

19. PLANIMETRÍA (FACHADA, CORTE)


Fuente: Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble



Fuente: Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

20. VALORACIÓN

Valor histórico: Inmueble construido a comienzos del siglo XX perteneciente al periodo de la Republica que mantiene su tipología original de un volumen de patio central y 2 volúmenes al lado occidental separados por un patio. En él se observan las técnicas constructivas y tendencias estilísticas del periodo republicano, aún con elementos de la colonia.


Valor estético: De acuerdo con lo descrito y su valoración histórica el inmueble tiene una lectura integral ya que conserva su volumetría original de un piso con patio central; igualmente permanece su sistema estructural de muros de carga en ladrillo y cubierta a dos aguas en teja de barro que son representación de la técnica constructiva y materiales empleados en el periodo histórico. Su estado de conservación es bueno debido en parte al mantenimiento que ha recibido para su funcionamiento como hotel. Su fachada se integra a las demás del perfil formado por casas de la época, que están constituidas por vanos rectangulares y alero de cubierta de canes a la vista, estas son predominantes en la manzana y conforman la imagen histórica del centro de la ciudad.

Valor simbólico: No se conocen datos o valoraciones previas que soporten su valor simbólico.

21. SIGNIFICACIÓN CULTURAL

Barrio que emergió desde el periodo colonial, en él se congregaron los edificios gubernamentales y religiosos más importantes de la ciudad. Además de todos los almacenes y de las muchas viviendas de la aristocracia, de los cuales se conservan varios testimonios. La Plaza de Bolívar, hoy parte de su límite oriental, es por excelencia el lugar que rememora los actos civiles de mayor trascendencia para los ciudadanos, como lo fueron el grito de independencia y los hechos del 9 de abril.

Mejía, Germán (2000). Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá. 1820-1910. Bogotá. CEJA.

 PEMP Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 4
	Fecha:	2016-2017		
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003110028035	de 5
	Fecha:	2018		



MINCULTURA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA

INMUEBLE No

MZ 028

Código Nacional

Hoja 5

PR 035

22. NIVEL DE INTERVENCIÓN

18,1 NORTE



CALLE 13

18.2 ORIENTE



CARRERA 3

18.3 SUR



CALLE 12 D

18.4 OCCIDENTE



CARRERA 4

23, OBSERVACIONES:

N.A.

 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 5
	Fecha:	2016-2017		003110028035
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble		
	Fecha:	2017		