



**FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES
CULTURALES INMUEBLES**

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA		INMUEBLE No	MZ	039
Código Nacional		Hoja 1	PR	019

1. DENOMINACIÓN				
1.1. Nombre del Bien	Casona La Giralda	1.2. Otros nombres	N.A.	
1.3. Pertenece a valoración colectiva	No	1.4. Nombre	N.A.	
2. CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA				
2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	Inmueble	
2.3. Grupo	Arquitectónico	2.4. Subgrupo	Arquitectura habitacional	
2.5. Categoría	Vivienda urbana	2.6. Subcategoría	Vivienda unifamiliar	
3. LOCALIZACIÓN				
3.1. Departamento	Bogotá	3.2. Municipio	Bogotá D.C.	
3.3. Nomenclatura	KR 8 7 83	3.4. Nomenclatura antigua	N.A.	
3.5. Barrio	Centro Admin.	3.6. Código Barrio	003106	
3.7. Dentro de sector urbano histórico	No	3.8. Nombre sector urbano	N.A.	
3.9. No. de manzana	039	3.10. No. de predio	019	
3.11. CHIP	AAA0030MMEP	3.12. Localidad	Candelaria	
3.13. Dentro de perímetro urbano	Si	3.14. UPZ	94	
3.15. Nombre UPZ	Candelaria			
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE				
4.1. Características del predio		Área del predio (m2)	1327,0	
Frente (ml)	28,7	Área ocupada (m2)	1009,5	
Fondo (ml)	46,2	Área libre (m2)	317,5	
4.2. Características edificación				
	1	2	3	más pisos
Número de pisos		X		
Uso por piso	Dotacional	Dotacional	N.A.	N.A.
5. INFORMACIÓN CATASTRAL				
5.1. Cédula catastral	7 8 3	5.2. Matrícula inmobiliaria	050C00288759	
5.3. Clase de predio	No PH	5.4. Destino económico	Dotacional público	
5.5. Tipo de propiedad	Particular	5.6. Avaluo Catastral	2743873000	
5.7. Valor referencia terreno m2	\$ 750.000			
6. NORMATIVIDAD VIGENTE				
6.1. POT-PBOT-EOT	POT	6.2. Enlace documento	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769	
6.3. Reglamentación	Decretos 469 de 2003 y 492 de 2007			
6.4. Declaratoria BIC (si/no)	Si	6.5. Ambito declaratoria	Distrital	
6.6. Acto admin que declara	Decreto 678 de 1994	6.7. Nivel de Intervención	N2-T1-G2	
6.8. Aplicable a	N.A.			
7. OBSERVACIONES				
N.A.				



10. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO		11. FOTOGRAFÍA ANTIGUA	
		NO DOCUMENTADO	
Fuente:	Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble	Fuente:	No documentado

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 1
	Fecha:	2016-2017	003106039019	de 5
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble		
	Fecha:	2018		

FICHA DE INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA		INMUEBLE No	MZ	039
Código Nacional		Hoja 2	PR	019

12. ORIGEN			
12.1. Fecha	1880 aprox	12.2. Siglo	XIX
12.3. Momento histórico	Finales	12.4. Periodo histórico	Republicano
12.5. Diseñador (es)	No documentado	12.6. Constructor (es)	No documentado
12.7. Fundador (es)	No documentado	12.8. Filiación	No documentado
12.9. Influencia	No documentado	12.10. Uso original	Residencial

13. OCUPACIÓN ACTUAL						
	Propiedad	Admin	Arriendo	Comodato	Tenencia	Posesión
Ocupación actual						
Observaciones	Ocupación no documentada					
	PROPIETARIO			OCUPANTE		
13.1. Nombre/ Razón social	Ministerio del interior y de justicia			Julio Cesar Castellanos		
13.2. Tipo de documento	NIT			Cédula de ciudadanía		
13.3. Número documento	830114475			79308990		
13.4. Dirección	KR8 7 83			KR 8 7 83		
13.5. Departamento	Bogotá D.C.			Bogotá D.C.		
13.6. Municipio	Bogotá			Bogotá		
13.7. Teléfono	(571)2427400			3004301863		
13.8. Correo electrónico	servicioalciudadano@mininterior.gov.co			No documentado		

16. FOTOGRAFÍAS INTERIORES



Fuente: Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble

14. DESCRIPCIÓN

Inmueble de 2 pisos paramentado en un predio esquinero cuyas dimensiones son: 28.7 m de frente sobre la Carrera 8, por 46.2 m de fondo sobre la Calle 8, logrando una proporción de 1 a 1.60 veces. La ocupación del predio se da a través de un volumen de patio central. Se accede a la edificación desde la Carrera 8, a través de una puerta principal y varias secundarias, las cuales se encuentran fuera de funcionamiento, y sobre la Calle 8 por una puerta vehicular. Desde la puerta principal se pasa a través de un zaguán que lleva a un corredor que bordea el patio y que conduce a la escalera, que a su vez comunica con el segundo piso; desde el patio central se reparte hacia espacios de reuniones y pequeñas oficinas. En el segundo piso se desarrolla en torno al patio y alberga varias oficinas, dentro de las cuales se encuentra la oficina principal del Ministro del Interior. La fachada se estructura a partir de un volumen de 2 pisos paramentado y continuo, con franjas horizontales en bajo relieve. Sobre la Carrera 8 se localizan 6 vanos de puerta en el primer piso y 6 vanos de balcones tipo tribuna en voladizo en el segundo; dos son de tipo camerín, dos de tipo tribuna en voladizo individuales y uno central que es compartido por dos puertas. La fachada sobre la Calle 8 cuenta con 8 vanos, de los cuales el último al occidente, es la única puerta y responde al garaje; en el segundo piso se localizan 6 vanos de ventana y dos de balcón tipo camerín. Toda la fachada es rematada por un gran alero de caja sobre canes de madera a la vista. El sistema estructural responde a muros de carga (reforzados tras la restauración), con entrepisos en madera, pisos en cerámica y piedra, zócalo en piedra y carpintería en madera, metal y vidrio; la cubierta corresponde a una estructura en madera tipo par y nudillo la cual tiene un acabado en teja de barro.

17. RESEÑA HISTÓRICA

Inmueble llamado originalmente "Casona La Giralda", construido durante la década de los años 80 del siglo XIX, correspondiente al periodo Republicano. Destinado para uso residencial, actualmente tiene un uso institucional. Se emplaza sobre lo que fue una casa proveniente del periodo de la Colonia del siglo XVIII. En los inicios del siglo XX empezó a tener múltiples usos, como el Ministerio de Guerra hasta 1948, el Colegio de María Auxiliadora o de las Casas hasta 1977 y el Museo del Siglo XIX del Fondo Cultural Cafetero hasta 2010, cuando fue adquirida por la nación para ser adecuada con el fin de albergar el Ministerio del Interior. En 2012 se realizó la restauración de este inmueble por parte del arquitecto Max Ojeda Gómez, y desde ese entonces ha tenido un uso institucional. No se conoce su diseñador ni su constructor original, aunque se sabe que la adaptación durante el periodo Republicano, se hizo mientras era propiedad del acaudalado comerciante santandereano José María Valenzuela. Actualmente pertenece al Ministerio del Interior.

15. OBSERVACIONES

Los períodos corresponden a la clasificación propuesta por el Manual de inventario Inmueble expedido por el Ministerio de cultura. Las épocas y siglos identificados en las fichas son aproximados, clasificados de acuerdo con sus características del lenguaje arquitectónico, estructura y materiales correspondientes. No obedecen a un estudio exhaustivo de cada inmueble, su precisión será realizada por el estudio histórico que se exige en la presentación de requisitos para su intervención.

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 2
	Fecha:	2018		
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003106039019	de 5
	Fecha:	2018		

18. PLANIMETRÍA (PLANTA ARQUITECTÓNICA)


Planta primer piso

FUENTE:

Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble



Diligenció: PEMP Patrimonio Inmueble

Fecha: 2016-2017

Revisó: PEMP Patrimonio Inmueble

Fecha: 2018


Código de identificación

003106039019

Hoja 3

de 5

19. PLANIMETRÍA (FACHADA, CORTE)



Corte longitudinal

Fuente: Equipo Levantamientos PEMP Patrimonio Inmueble



Fachada Norte

Fuente: Equipo Fotografía PEMP Patrimonio Inmueble

20. VALORACIÓN

Valor histórico: Este predio posee un alto valor histórico, ya que en principio se trató de un inmueble proveniente del periodo Colonial, sobre el cual se construyó o se adaptó un inmueble del periodo Republicano, quedando como vestigio de las diferentes maneras de construir y de usos dados durante estos periodos históricos: fue vivienda, luego el Ministerio de Guerra y posteriormente, un café y algunos locales comerciales.

Valor estético: El inmueble posee un alto valor estético, incrementado luego de su restauración, dentro de la cual se conservaron muchos de los elementos representativos de los diferentes periodos de los que es producto, tanto en materiales como en el aspecto espacial, donde se destacó y mantuvo la relación radial con el patio interior. Su fachada cuenta con importantes elementos, destacándose entre ellos los camerines en madera. Al interior, es relevante el cancel que acompaña el corredor que da hacia el patio en el segundo piso; algunas molduras en torno a los vanos; pisos en piedra y la disposición de la escalera a la manera del periodo Colonial. También se resalta el alto grado de detalle en sus carpinterías, las yeserías interiores, así como el manejo de la madera acerrada y torneada.

Valor simbólico: Este inmueble posee un valor simbólico importante por ser sede del Ministerio del Interior, y por haber albergado dentro de sí usos destacados tanto culturales, institucionales o comerciales. Entre ellos, el Museo del Siglo XIX o el Colegio de las Casas, o el café "El Sitio" donde se conseguía, según los periódicos de la época, el mejor café de Bogotá. Mantiene su importancia debido al funcionamiento como sede del Ministerio del Interior, aunque ya de una manera más distante con la ciudadanía.

21. SIGNIFICACIÓN CULTURAL

Se halla una significación de este inmueble en marco del conjunto urbano que componen las manzanas aledañas a la plaza de Bolívar, por ser reconocidas a través del tiempo, como un lugar importante, bien sea por la concentración de oficinas estatales o distritales, como por el hecho de que fueron morada de importantes personajes de la historia capitalina o de la nación. En la actualidad, esta manzana, como parte del barrio Centro Administrativo, tiene gran significación cultural por ser parte del conjunto arquitectónico que representa al poder ejecutivo de la nación.

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 4
	Fecha:	2016-2017		
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003106039019	de 5
	Fecha:	2018		

22. NIVEL DE INTERVENCIÓN

18,1 NORTE



CALLE 8

18,2 ORIENTE



CARRERA 8

18,3 SUR



CALLE 7

18,4 OCCIDENTE



CARRERA 8A

23. OBSERVACIONES:

N.A.

	Diligenció:	PEMP Patrimonio Inmueble	Código de identificación	Hoja 5
	Fecha:	2016-2017		
	Revisó:	PEMP Patrimonio Inmueble	003106039019	de 5
	Fecha:	2017		