



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	007
007308	PR	001

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Quinta de Mutis	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Pertenece a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Conservación integral	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	AK 24 63 C 69	3.4. Otras direcciones	Carrera 24 No. 63 C-61
3.5. Direcciones anteriores	CL 63C 26 30	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	007308	3.8. Sector catastral	QUINTA MUTIS
3.9. Barrio	QUINTA MUTIS	3.10. No. de manzana	007
3.11. CHIP	AAA0085WZUZ	3.12. No. de predio	001
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	12 - BARRIOS UNIDOS
3.15. UPZ /UPR	98 - Alcázares	3.16. Sector de interés cultural	No Aplica

4. INFORMACIÓN CATASTRAL

4.1. Cédula catastral	63C 24 1	4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	NPH	4.4. Tipo de propiedad	Oficial
4.5. Destino económico	06 - Dotacional privado		

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	No Registra		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	No Registra		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		


6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

Fuente:		Fuente:	
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			


7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO



10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA

