



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	006
008105	PR	005

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	CONJUNTO RESIDENCIAL LA COLINA (3 BLOQUES)	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Pertenece a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Conservación tipológica	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	KR 5 26 B 4	3.4. Otras direcciones	Calle 26 No. 4-88/92/94, Carrera 5 No. 26-04
3.5. Direcciones anteriores	No Registra	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	008105	3.8. Sector catastral	LA MACARENA
3.9. Barrio	LA MACARENA	3.10. No. de manzana	006
3.11. CHIP	Más de un CHIP asociado	3.12. No. de predio	005
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	3 - SANTA FE
3.15. UPZ /UPR	92 - La Macarena	3.16. Sector de interés cultural	No Aplica

4. INFORMACIÓN CATASTRAL

4.1. Cédula catastral		4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	PH	4.4. Tipo de propiedad	Oficial
4.5. Destino económico	No Registra		

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	No Registra		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		

6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

Fuente:		Fuente:	
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			

7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO 10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA



Fuente:		Fuente:	
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			