



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	021
008107	PR	002

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	No Registra	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Pertenece a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Conservación tipológica	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	CL 26 A BIS A 3 A 80	3.4. Otras direcciones	Calle 26 A Bis A No. 3 A-80
3.5. Direcciones anteriores	No Registra	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	008107	3.8. Sector catastral	SAN DIEGO
3.9. Barrio	SAN DIEGO	3.10. No. de manzana	021
3.11. CHIP	AAA0087NUJH	3.12. No. de predio	002
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	3 - SANTA FE
3.15. UPZ /UPR	92 - La Macarena	3.16. Sector de interés cultural	Bosque Izquierdo (Res 544 de 2019)

4. INFORMACIÓN CATASTRAL

4.1. Cédula catastral	A25C 3 5	4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	NPH	4.4. Tipo de propiedad	Embajada
4.5. Destino económico	01 - Residencial		

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	Resolución SDP 1108 de septiembre 12 de 2014		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	No Registra		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		


6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

Fuente:			
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			

7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



Fuente:

9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO



10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA



Fuente: