



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	002
008201	PR	019

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	No Registra	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Pertenece a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Restitución parcial	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	CL 71 13 63	3.4. Otras direcciones	Calle 71 No. 13-63
3.5. Direcciones anteriores	No Registra	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	008201	3.8. Sector catastral	QUINTA CAMACHO
3.9. Barrio	QUINTA CAMACHO	3.10. No. de manzana	002
3.11. CHIP	AAA0088MMLW	3.12. No. de predio	019
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	2 - CHAPINERO
3.15. UPZ /UPR	97 - Chicó Lago	3.16. Sector de interés cultural	Quinta Camacho (Res 544 de 2019)

4. INFORMACIÓN CATASTRAL

4.1. Cédula catastral	70A 12 25	4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	NPH	4.4. Tipo de propiedad	Embajada
4.5. Destino económico	21 - Comercio en corredor comercial		

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	No Registra		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		


6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

Fuente:			
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1 de 1
Fecha:			
Revisó:			
Fecha:			

7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO 10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA



Fuente:			
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1 de 1
Fecha:			
Revisó:			
Fecha:			