



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	008
008207	PR	011

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	No Registra	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Pertenece a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Conservación tipológica	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	KR 5 58 33	3.4. Otras direcciones	Carrera 5 No. 58-33 / 35 / 37
3.5. Direcciones anteriores	KR 5 58 35	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	008207	3.8. Sector catastral	BOSQUE CALDERON
3.9. Barrio	BOSQUE CALDERON	3.10. No. de manzana	008
3.11. CHIP	AAA0090DDDE	3.12. No. de predio	011
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	2 - CHAPINERO
3.15. UPZ /UPR	90 - Pardo Rubio	3.16. Sector de interés cultural	No Aplica

4. INFORMACIÓN CATASTRAL

4.1. Cédula catastral	58 5 2	4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	NPH	4.4. Tipo de propiedad	Oficial
4.5. Destino económico	01 - Residencial		


5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	Resolución SDP 0638 de julio 12 de 2006		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	No Registra		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		

6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

Fuente:		Fuente:	
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			

7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE



9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO 10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA



Fuente:		Fuente:	
Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			de 1
Revisó:			
Fecha:			