



BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

FICHA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INMUEBLE No	MZ	001
008212	PR	011

1. DENOMINACIÓN

1.1. Nombre del Bien	ALMACEN ÉXITO	1.2. Otros nombres	No registra
1.3. Perteneciente a valoración colectiva		1.4. Nombre	

2. CLASIFICACIÓN POR USO DE ORIGEN

2.1. Grupo Patrimonial	Material	2.2. Subgrupo Patrimonial	
2.3. Grupo	No registra	2.4. Subgrupo	Inmueble
2.5. Categoría	Conservación integral	2.6. Subcategoría	No registra

3. LOCALIZACIÓN

3.1. Departamento	Bogotá D.C	3.2. Municipio	Bogotá D.C
3.3. Dirección oficial	KR 13 52 A 3	3.4. Otras direcciones	Carrera 13 No. 52 A-03/09/13/15/43
3.5. Direcciones anteriores	KR 13 52A 09	3.6. Dirección declaratoria	
3.7. Código sector	008212	3.8. Sector catastral	MARLY
3.9. Barrio	MARLY	3.10. No. de manzana	001
3.11. CHIP	AAA0090RWWF	3.12. No. de predio	011
3.13. Tipo de suelo	URBANO	3.14. Localidad	2 - CHAPINERO
3.15. UPZ /UPR	99 - Chapinero	3.16. Sector de interés cultural	No Aplica

4. INFORMACIÓN CATASTRAL


4.1. Cédula catastral	52 13 12	4.2. Matrícula inmobiliaria	
4.3. Clase de predio	NPH	4.4. Tipo de propiedad	
4.5. Destino económico	21 - Comercio en corredor comercial		

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

5.1. POT	Decreto 190 de 2004	5.2. Normativa distrital BIC	Decreto distrital 560 de 2018
5.3. Otras reglamentaciones	Resolución SDP 0588 de octubre 21 de 2004, Resolución SDP 1107 de septiembre 12 de 2014		
5.4. Acto admin Distrital que declara	Decreto 606 de 2001 incorporado al Decreto 560 de 2018		
5.5. Acto admin Nacional que declara	No registra		
5.6. Ambito máximo declaratoria	Distrital	5.7. Zona de influencia BICNAL	Decreto distrital 560 de 2018
5.8. Área afectada BICNAL		5.9. Otros actos admin	
5.10. Categoría-Nivel de Intervención			
5.11. Código Normativo	No Registra		
5.12. Normativas anteriores declaratoria distrital			
5.13. Normativas anteriores declaratoria nacional			
5.14. Solicitudes de cambio de categoría, inclusiones, exclusiones u otros	Sin Registro		

6. UNIDAD ARQUITECTÓNICA

7. LOCALIZACIÓN



8. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE

NO DISPONIBLE

Fuente:

9. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO 10. FOTOGRAFÍA ANTIGUA

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Fuente:

Fuente:

Diligenció:		Código de identificación	Hoja 1
Fecha:			
Revisó:			de 1
Fecha:			