

FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL

BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

LOCALIZACION

UPZ: TEUSAQUILLO

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO

BARRIO: QUESADA

CODIGO BARRIO: 7204

MANZANA: 20

PREDIO: 25

CHIP:

DIRECCION: Carrera 16 No 48-27

PROPIETARIO:

CODIGO CATASTRAL:

AUTOR:

MATRICULA INMOBILIARIA:

USO ACTUAL: VIVIEDA

Nro. PISOS: 2

ESTADO DE CONSERVACION : REGILI AR

-01	AND DE CONSTRUCCION:
С	RITERIOS DE CALIFICACION
V	Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o más épocas de la historia de la ciudad o una o más etapas de la arquitectura y/o urbanismo en el país.
	Ser un testimonio o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad.
/	Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto arquitectónico.
	Ser un testimonio importante de la conformación del habitat de un grupo social determinado.
	Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad.
	Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de éstos de trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional.
	Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o el país.
CA	RACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
/	VOLUMETRIA: Morfología del volumen principal, proporciones de volúmenes y relación entre éstos.
	DISTRIBUCION ESPACIAL INTERNA: Proporción y relación de espacios interiores, circulaciones, accesos y áreas libres.
/	TECNICAS CONSTRUCTIVAS: Incluye diseño estructural, materiales constructivos.
/	DISEÑO DE FACHADAS: Composición, planos de fachada, repertorio formal, relación de llenos y vacíos, acabados.
	DECORACION: Cornisas, molduras, portadas, zócalos, enchapes, combinación de materiales, relieves etc.
C	ARACTERISTICAS URBANISTICAS
/	INTEGRACION CON EL CONJUNTO URBANO: Implantación, relación con el paisaje circundante.
V	RELACION CON LA MANZANA: Respuesta a la forma y localización en la manzana.
	IMPLANTACION EN EL PREDIO: Relación entre área construida y área libre y su localización dentro del predio

LOCALIZACION:



Nro. FICHA: 72042025

FOTOGRAFIA DEL INMUEBLE:



FECHA DE ACTUALIZACION: 21-Sep-07



FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL

BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Nro. FICHA 72042025

CATEGORIAS

MONUMENTAL: MONUMENTAL: Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional

INTEGRAL:

CONSERVACION INTEGRAL: Inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes. Se encuentran localizados al interior de sectores de interés cultural o fuera de ellos.

TIPOLOGICA: V

CONSERVACION TIPOLOGICA: Inmuebles que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron, que poseen valores arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana que lo hacen parte de un contexto a conservar. En caso de encontrarse fuera de sectores de interés cultural, su valor se centra en representar un contexto ya desaparecido, que tuvo importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad.

RESTITUCION:

RESTITUCION: Predios que fueron ocupados por inmuebles considerados por normas anteriores como de conservación y que en vigencia de estas fueron demolidos (Restitución total) o intervenidos sustancialmente (restitución parcial) en contravención de las

CRITERIOS DE VALORACION

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS:

Cuenta con valores culturales representativos del lenguaje formal de la arquitectura neocolonial del periodo de transición de nuestra arquitectura, y tradicionales de la época en que fue construido. Este lenguaje tiene varios origenes, unos de ellos en los Estados Unidos (California y Florida) y otros en los movimientos nacionalistas mexicanos y peruanos de los años veinte y treinta. Se basa, como su nombre lo indica, en una interpretación muy libre de la arquitectura del período colonial español en América.

Aspectos específicos:

Movimiento y modulación en la fachada mediante el manejo de retrocesos.

Presencia de cubierta ligeramente inclinada en teja de barro.

Composición asimétrica de fachada y volumen.

Vanos de las ventanas simplificados, sin decoración y con alfajlas.

Vano del acceso a garaje conformado por un arco de medio punto, decorado con moldura estriada.

Tratamiento diferenciado de materiales (ladrillo y pañete), en primero y segundo piso.

Cerramiento del antejardin con antepecho y machones en ladrillo a la vista. Reja metálica.

CARACTERISTICAS URBANISTICAS:

La implantación corresponde a un predio medianero con antejardin.

El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:

FOTOGRAFIA DEL CONTEXTO:



ALTERACIONES A LA EDIFICACION ORIGINAL VISIBLES DESDE EL EXTERIOR:

OTROS:

FECHA DE ELABORACION :

FECHA DE ACTUALIZACION: 21-Sep-07