

FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Nro. FICHA 73061913

LOCALIZACION

UPZ: Alcázares

BARRIO: Baguero

MANZANA: 19

PREDIO: 13

CODIGO BARRIO: 7306 CHIP: AAA0085TZAW

DIRECCION: Carrera 18 No. 63 C-50. Diagonal 64 No. 17-67

PROPIETARIO: MARIA LEONOR G. DE QUINONEZ Y OT CODIGO CATASTRAL:

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

AUTOR:

MATRICULA INMOBILIARIA:

USO ACTUAL: HABITACIONAL

Nro. PISOS: 2

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

AÑO DE CONSTRUCCION:

CRITERIOS DE CALIFICACION

Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o más épocas de la historia de la ciudad o una o más etapas de la arquitectura y/o urbanismo en el país.

Ser un testimonio o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura fisica de la ciudad.

Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto arquitectónico.

Ser un testimonio importante de la conformación del habitat de un grupo social determinado.

Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad.

Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de éstos de trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional

Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o el país.

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS

VOLUMETRIA: Morfologia del volumen principal, proporciones de volumenes y relación entre éstos.

DISTRIBUCION ESPACIAL INTERNA. Proporción y relación de espacios interiores, circulaciones, accesos y áreas libres.

TECNICAS CONSTRUCTIVAS: Incluye diseño estructural, materiales constructivos.

DISEÑO DE FACHADAS: Composición, planos de fachada, repertorio formal, relación de llenos y vacios, acabados.

DECORACION: Cornisas, molduras, portadas, zócalos, enchapes, combinación de materiales, relieves etc.

CARACTERISTICAS URBANISTICAS

INTEGRACION CON EL CONJUNTO URBANO: Implantación, relación con el paisaje circundante.

RELACION CON LA MANZANA: Respuesta a la forma y localización en la manzana.

🕊 IMPLANTACION EN EL PREDIO: Relación entre área construída y área libre y su localización dentro del predio.

LOCALIZACION:



FOTOGRAFIA DEL INMUEBLE :



FECHA DE ACTUALIZACION: 10-Jun-03

FECHA DE ELABORACION: 01-May-01



FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Nro. FICHA 73061913

CATEGORIAS

MONUMENTAL: MONUMENTAL Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional

INTEGRAL

CONSERVACION INTEGRAL. Inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales representativos de determinadas. épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes. Se encuentran localizados a) interior de sectores de interés cultural o fuera de ellos.

CONSERVACION TIPOLOGICA. Inmuébles que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron, TIPOLOGICA: 🗸 que poseen valores arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana que lo hacen parte de un contexto a conservar. En caso de encontrarse fuera de sectores de interés cultural, su valor se centra en representar un contexto, ya desaparecido, que tuvo importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanistico de la ciudad

RESTITUCION

RESTITUCION. Predios que fueron ocupados por inmuebles considerados por hormas anteriores como de conservación y que en vigencia de estas fueron demolidos (Restitución total) o intervenidos sustancialmente (restitución parcial) en contravención de las

CRITERIOS DE VALORACION

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS:

El inmueble cuenta con valores representativos del eclecticismo de transición, tradicionales de una égoca del desarrollo de la arquitectura en Bagotá (1940-1950), es una arquitectura doméstica caracterizada por la combinación de elementos del lenguaje moderno con una simplificación del estillo "ingles", del cual conserva en este caso las cubiertas inclinadas y las fachadas en ladrillo a la vista, pero disminuye la pendiente de la cubierta y el tamaño y proporción de ventanas adquieren mayores dimensiones que las de la arquitectura inglesa. No se reconoce como obra de profesionales sino de maestros o constructores. La horizontalidad de la composición se marca con el tratamiento de material diferenciado de primero. y segundo piso (pañete, ladrillo y piedra, por otra parte, varia la forma como se percibe la proporción de primero y segundo piso

CARACTERISTICAS URBANISTICAS:

El inmueble se encuentra (ccalizado en el barrio Baquero: el cual fue considerado por el Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial) como parte de un Sector de Interés Cultural con desarrollo individual en razón a sus valores urbano ambientales y a la forma de crecimiento ordenada con basa en una división del suelo pública sobre la cual se construyeron de forma privada en los predios, de modo que conserva una unidad formal y representativa del desarrollo histórico de la ciudad a través de valores arquitectónicos, urbanisticos y ambientales. En el barrio Baquero se encuentra una muestra de la evolución de la arquitectura en Bogotá, se observan desde casa estilo "Inglés" pasando por la arquitectura de transición en la cual se observan ejemplos en los que apenas comenzaba la arquitectura a variar un poco el lenguaje inglés y cómo fue evolucionando hacia el estilo moderno, hasta ericontrar los ejemplos de arquitectura moderna, en tramos de edificaciones en serie, el ejemplos individuales y en los primeros edificios multifamiliares que se construyeron en Bogotá, con lenguaje moderno De acuerdo a lo anterior, el inmueble se valora como parte de un contexto a conservar, con características como. Edificación de tamaño mediano, con importancia urbanistica y arquitectónica, cuyas caracteristicas formales son análogas a otras de mejor producción arquitectónica, pero ajustadas a la escala del predio y del barrio. Se conservan la morfologia y tipologias presentes en el entorno inmediato y el antejardin con cerramiento, que aunque en algunos inmuebles ha sido el minado al tratarse como zona dura para parqueo, es un elemento urbano característico del sector. Se integra al contexto de barrio y manzana haciendo parte de la consolidación de la estructura urbana y morfológica del sector (Valor contextual)

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:

FOTOGRAFIA DEL CONTEXTO



ALTERACIONES A LA EDIFICACION ORIGINAL VISIBLES DESDE EL EXTERIOR:

OTROS:

Fuentes Documentales: Base Cartográfica. Departamento Administrativo de Catastro Distrital Información Cartográfica. Departamento Administrativo de Planeación Distrita

FECHA DE ACTUALIZACION: 10-Jun-03

FECHA DE ELABORACION: 01-May-01