




008201-031-12

FOTOGRAFIA INMUEBLE



LOCALIZACION



CLASIFICACION

ARQUITECTONICA: 20-40-S-Sdemol
POPULAR: Singular

SIC RP, RESTITUCION PARCIAL
 MOD. CATEGORIA

CHAPINERO, 2
 LOCALIDAD

Chico Lago, 97
 UPZ

Quinta Camacho, 8201 31 12
 BARRIO M/ZNA PREDIO

XXXXXXXXXXXXXXXXX AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 CHIP USO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 PROPIETARIO

Carrera 7 No. 69-41/45/47
 DIRECCION


CODIGO CATASTRAL

MATRICULA INMOBILIARIA

No. PISOS FECHA CONSTRUCCION

Tiene Observación:
OBSERVACION Predio 12 y 13 demolidos

FOTOGRAFIA CONTEXTO



CRITERIOS DE CALIFICACION

- Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o mas épocas de la historia de la ciudad o una o mas etapas de la Arquitectura y/o urbanismo en el País.
- Ser un testimonio o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad.
- Ser un Ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto arquitectónico.
- Ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinado.
- Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad.
- Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de éstos de trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional.
- Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del País.

FECHA DE ...

ELABORACION: Martes, 10 de Febrero de 2004

ACTUALIZACION: Martes, 10 de Febrero de 2004



BIENES DE INTERES CULTURAL


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITA

BOGOTA D.C.

FICHA VALORACION ARQUITECTONICA INMUEBLE - SINGULAR

BARRIO: QUINTA CAMACHO

20-40-S-Sdemol



DESCRIPCIÓN SINGULAR

Se incluyen aquí tanto las verdaderas demoliciones, como las construcciones que eliminaron las viviendas incluidas como bienes de interés cultural. Una cosa y la otra no hacen gran diferencia.

POSIBILIDADES DE INTERVENCION

FECHA DE ...

ELABORACION:

lunes, 15 de marzo de 2004

ACTUALIZACION:

No. Consecutivo: